


[\(https://mcr.aero/\)](https://mcr.aero/)
[MCR Evolution – SE Aviation Aircraft \(https://mcr.aero\)](https://mcr.aero/) > [Service Bulletins](#) [FR \(HTTPS://MCR.AERO/BULLETINS-DE-SERVICE/\)](https://mcr.aero/bulletins-de-service/) | [IN \(HTTPS://MCR.AERO/EN/\)](https://mcr.aero/en/)

## Service-Bulletins

Datum	BS-Nr.	Thema	Rangfolge	MCR Sportster	MCR CLUE
13.12.2022	BS 22 K 0052 ( <a href="https://mcr.aero/uploads/2024/02/BS-22-K-0052.pdf">https://mcr.aero/uploads/2024/02/BS-22-K-0052.pdf</a> )	4S 820 KG MTOW	Optional		
13.12.2022	SL 22 J 0051 ( <a href="https://mcr.aero/uploads/2023/01/SL-22-J-0051.pdf">https://mcr.aero/uploads/2023/01/SL-22-J-0051.pdf</a> )	ULC 525 KG MTOW	Optional		
19.07.2022	BS 22 I 0050 ( <a href="https://mcr.aero/uploads/2022/10/BS-22-I-0050.pdf">https://mcr.aero/uploads/2022/10/BS-22-I-0050.pdf</a> )	ANHÄNGERKUPPLUNG – LENNKABEL	Obligatorisch		
02.04.2022	BS 21H 0049 ( <a href="/uploads/2022/02/BS-21-H-0049.pdf">/uploads/2022/02/BS-21-H-0049.pdf</a> )	BRS 1800 PARACHUTE INSTALLATIONSPRÜFUNG	Obligatorisch		
18.11.2019	BS 19 G 0048 ( <a href="/uploads/2021/08/BS-19-G-0048.pdf">/uploads/2021/08/BS-19-G-0048.pdf</a> )	GIMBAL-KLAPPE-STEUERSYSTEM	Obligatorisch		X
08.07.2015	BS15F0047R0 ( <a href="/uploads/2021/08/bs15f0047r03.pdf">/uploads/2021/08/bs15f0047r03.pdf</a> )	KLAPPENKRAFTGETRIEBE PRÜFEN	Obligatorisch		
15.04.2015	BS 13 D 0044 ( <a href="/uploads/2021/08/0044-bs-13-d-0044.pdf">/uploads/2021/08/0044-bs-13-d-0044.pdf</a> )	KLAPPENSTEUERSYSTEM	Obligatorisch		X
05.03.2013	bs13e0045 ( <a href="/uploads/2021/08/0045-bs-13-e-0045.pdf">/uploads/2021/08/0045-bs-13-e-0045.pdf</a> )	Ärmelfuß	Obligatorisch		
18.06.2012	BS 12 F 0043 ( <a href="/uploads/2021/08/bs-12-f-0043.pdf">/uploads/2021/08/bs-12-f-0043.pdf</a> )	Klappensteuerung MCR Sportster / MCR Sportster Klappenmechanismus	Obligatorisch	X	
21.05.2012	BS 08 B 0034 R2 ( <a href="/uploads/2021/08/0034-bs-08-b-0034-r2.pdf">/uploads/2021/08/0034-bs-08-b-0034-r2.pdf</a> )	Aktion an den Leitwerkbefestigungsbeschlägen	Obligatorisch	X	X

<b>30.11.2011</b>	BS 10 I 0039 (/uploads/2021/08/bs-10-i-0039.pdf)	Reduzierung der Temperaturbelastung der Ausrüstung innerhalb der Motorverkleidungen des Rotax 914	Obligatorisch	X	X
<b>11.02.2011</b>	BS 20 F 0010 R1 (/uploads/2021/08/0010-bs-20-f-0010-r1.pdf)	MCR SPORTSTER/Klappensteuerung System Klappenantrieb	Obligatorisch	X	
<b>29.09.2011</b>	BS6511002 (/uploads/2021/08/bs6511002.pdf)	Mögliche Blockierung des Querruders durch das Trimmscharnier.	Obligatorisch		X
<b>22.07.2011</b>	BS11G0041 (/uploads/2021/08/0041bs11g0041.pdf)	Inspektion / Austausch und Verstärkung des Edelstahl- Abgasauslassrohrs 1 Bogen Rotax 914.	Obligatorisch	X	X
<b>11.07.2011</b>	BS11G0001 (/uploads/2021/08/bs11g0001.pdf)	Inspektion der Höhenruderhinterkante, Einkleben einer Verstärkung	Obligatorisch	X	X
<b>14.09.2009</b>	SI 09 I 0001 FR (https://mcr.aero/uploads/2021/08/si09i0001fr.pdf) SI 09 I 0001 EN (https://mcr.aero/uploads/2021/08/si09i0001en.pdf)	DYNAERO-Empfehlungen bezüglich der Verwendung von Treibstoffen in Flugzeugen des Typs MCR		X	X
<b>25.05.2009</b>	bs 09 e 0038 (/uploads/2021/08/0038bs09e0038.pdf)	Potenzial von DUC-Propellern bei Zweisitzer- und Viersitzer-MCR, ausgestattet mit Jabiru 2200 4- Zylinder- und Jabiru 3300 6- Zylinder-Motoren.	OBLIGATORISCH	X	X
<b>25.05.2009</b>	BS09E0038 (/uploads/2021/08/0038bs09e0038.pdf)	Potenzial von DUC-Propellern auf zweisitzigen und viersitzigen MCRs, die mit Jabiru 2200 4- Zylinder- und Jabiru 3300 6- Zylinder-Motoren ausgestattet sind.	Obligatorisch	X	X

21.04.2008	BS 08 D 0036 (/uploads/2021/08/0034bs08d0036.pdf)	Aktualisierung der Flughandbücher: Anleitung zur Nutzung der dritten Klappenkerbe	Obligatorisch		X
21.04.2008	BS08D0036 (/uploads/2021/08/0034bs08d0036.pdf)	Aktualisierte Flughandbücher: Anleitung zur Nutzung der dritten Klappenkerbe.	Obligatorisch		X
10.04.2008	BS 08 D 0035 (/uploads/2021/08/0033bs08d0035.pdf)	Verstärkungseinbau an der Vorderachsstrebe	Obligatorisch	X	X
10.04.2008	BS08D0035 (/uploads/2021/08/0033bs08d0035.pdf)	Verstärkungsinstallation am Vorderachsschenkel.	Obligatorisch	X	X
15.02.2008	BS 08 B 0034 (/uploads/2021/08/0032bs08b0034.pdf)	Leitwerksbefestigungsbeschläge	Obligatorisch	X	X
15.02.2008	BS08B0034 (/uploads/2021/08/0032bs08b0034.pdf)	Leitwerksbefestigungsbeschläge.	Obligatorisch	X	X
22.12.2006	br 06 I 0030 (/uploads/2021/08/0031br06i0030.pdf)	Bulletin-Empfehlung für den Einsatz von Hochhubgeräten	empfohlen		
04.04.2006	bs 04 f 0022 r1 (https://mcr.aero/uploads/2021/08/0030bs04f0022r1.pdf)	Kraftstoffleck aus dem Zweisitzer-Haupttank	OBLIGATORISCH	X	X
04.04.2006	bs 04 f 0022 r1 (/uploads/2021/08/0030bs04f0022r1.pdf)	Leck im Hauptkraftstofftank des MCR-Zweisitzers.	OBLIGATORISCH	X	X
20.03.2006	bs 06 c 0028 (/uploads/2021/08/0029bs06c0028.pdf)	Überprüfen Sie den Luftansaugkrümmer des Vergasers	OBLIGATORISCH	X	X
10.10.2005	bs 05 d 0027 (/uploads/2021/08/0028bs05j0027.pdf)	Vorderachsbeisteuerung	OBLIGATORISCH	X	X
30.08.2005	bs 05:0026 (/uploads/2021/08/0027bs05h0026.pdf)	Installation der Stallwarnung	OBLIGATORISCH		X
21.09.2004	bs 05 i 0024 (/uploads/2021/08/0025bs05i0024.pdf)	CO-Ratenkontrolle	OBLIGATORISCH		
21.09.2004	bs 05 i 0025 (/uploads/2021/08/0026bs05i0025.pdf)	Korrekturmaßnahmen bei Überschreitung des Standards	OBLIGATORISCH		
29.06.2004	bs 04 f 0023 (/uploads/2021/08/0024bs04f0023.pdf)	Potentiometer-Baugruppe, Verschlusssteuerungssystem	empfohlen	X	X
16.06.2004	bs 04 f 0022 (https://mcr.aero/uploads/2021/08/0023bs04f0022.pdf)	Kraftstoffleck aus dem Zweisitzer-Haupttank	OBLIGATORISCH	X	X
15.06.2004	bs 04 f 0021 (/uploads/2021/08/0022bs04f0021.pdf)	Kontrolle des Radschutzes – Hauptzahnrad	OBLIGATORISCH	X	X
09.06.2004	bs 20 i 0001 r1 (/uploads/2021/08/0021bs20i0001r1.pdf)	Tab-Link	OBLIGATORISCH	X	X

23.04.2004	bs 04 d 0020 (/uploads/2021/08/0020bs04d0020.pdf)	Überprüfung der Klebestreifen, die die Fallschirmgurte bedecken	OBLIGATORISCH	X	X
15.01.2004	bs 03 k 0019 (/uploads/2021/08/0019bs03k0019.pdf)	mcr4s Sitzunterstützungssteuerung	OBLIGATORISCH		
12.07.2004	05 l 0003 (/uploads/2021/08/si0003si05l0003.pdf)	Drehfixierung des Schlüsselschalters ACS A-510-2		X	X
11.12.2003	bs 03 k 0018 (/uploads/2021/08/0018bs03k0018.pdf)	Überprüfung der Nieten des Haubenschließsystems	OBLIGATORISCH	X	X
10.03.2003	bs 03 c 0017 (/uploads/2021/08/0017bs03c0017.pdf)	Kontrolle der Bremsstrommel	OBLIGATORISCH	X	X
01.06.2003	bs 03 a 0016 (https://mcr.aero/uploads/2021/08/0016bs03a0016.pdf) ge062-4s (https://mcr.aero/uploads/2021/08/ge062-4s.pdf)	Steuer-/Ersatzhorn-Tiefe Drehmoment12 * Auszugstiefe Pleuel- Montagebereiche	OBLIGATORISCH		
27.05.2002	bs 22 e 0015 (/uploads/2021/08/0015bs22e0015.pdf)	Steuerkardanbolzen Verschlusschraube	OBLIGATORISCH		X
09.07.2001	bs 22 i 0013 (/uploads/2021/08/0013bs22i0013.pdf)	Verwenden Sie bleifreies Benzin	empfohlen (R912- und R912S-Motor)	X	X
09.07.2001	bs 22 i 0014 (/uploads/2021/08/0014bs22i0014.pdf)	Modifikation Visierschraube	OBLIGATORISCH	X	
29.06.2001	bs 21 f 0012 (/uploads/2021/08/0012bs21f0012.pdf)	Trolley-Trimmtiefe	OBLIGATORISCH	X	X
12.05.2000	bs 21 k 0011 (/uploads/2021/08/0011bs21k0011.pdf)	Installation von elektrischen Rolladenwagenstoppfern	empfohlen	X	
30.06.2000	bs 20 f 0010 (/uploads/2021/08/0010bs20f0010.pdf)	MCR-VLA-Shutter-Training	OBLIGATORISCH	X	
05.06.2000	bs 20 f 0009 (/uploads/2021/08/0009bs20f0009.pdf)	Kondensator-Stromkreis	empfohlen	X	X
30.03.2000	bs 20 c 0008 (/uploads/2021/08/0008bs20c0008.pdf)	Jpx Magneto-Kondensator (BS CSB 662a)	obligatorisch (jpx4t-Engine)	X	X
16.02.2000	bs 20 b 0007 (/uploads/2021/08/0007bs20b0007.pdf)	Überprüfung des Spiels des Klappensteuerungssystems	OBLIGATORISCH		X
14.02.2000	bs 20 b 0006 (/uploads/2021/08/0006bs20b0006.pdf)	Nietennachweis Zentralverstärkung eh	OBLIGATORISCH	X	X
21.09.1999	bs 20 i 0002 (/uploads/2021/08/0002bs99f0002.pdf)	Befestigungsschraube für das Hauptzahnrad	empfohlen	X	X
21.09.1999	bs 20 i 0003 (/uploads/2021/08/0003bs99f0003.pdf)	Trainieren Sie stille Blöcke	empfohlen	X	X
21.09.1999	bs 20 i 0004 (/uploads/2021/08/0004bs99f0004.pdf)	Befestigung der Luftleinlassmembran R912	OBLIGATORISCH	X	X
21.09.1999	bs 20 i 0005 (/uploads/2021/08/0005bs99f0005.pdf)	Verstärkung der Gürtelbefestigung	erforderlich (UK-Kunden)	X	X
14.09.1999	bs 20 i 0001 (https://mcr.aero/uploads/2021/08/001bs20i0001.pdf)	Tab-Link	OBLIGATORISCH	X	X

## NÜTZLICHE LINKS

□ **Rotax-Flugzeugmotoren**

[www.flyrotax.com](https://www.flyrotax.com/) (<https://www.flyrotax.com/>)


□ **MT Propeller**

[www.mt-propeller.com](http://www.mt-propeller.com) (<http://www.mt-propeller.com>)

□ **Technisches Merkblatt**

FR – Download (<https://mcr.aero/uploads/2021/08/fichefaittechniquefrancais.pdf>) | DE – Herunterladen  
(<https://mcr.aero/uploads/2021/08/fichefaittechniqueanglais.pdf>)

## MCR EVOLUTION – SE AVIATION AIRCRAFT



(<https://mcr.aero/contact/>)



### SE AVIATION AIRCRAFT

Flugplatz  
Route de Salins  
25300 Pontarlier

---

### SPEISEKARTE

Um (<https://mcr.aero/a-propos/>)

Betriebsdokument (<https://mcr.aero/document-exploitation/>)

Service-Bulletins (<https://mcr.aero/bulletins-de-service/>)

---

### KONTAKT

#### E-Mail an

[contact@se-aviation.fr](mailto:contact@se-aviation.fr) (<mailto:contact@se-aviation.fr>)

#### Tel.

+33 (0) 3 81 89 70 84 (tel:(+33) 3 81 89 70 84)

---

Impressum ([/mentions-legales/](#)) | Vertraulichkeit ([/confidentialite/](#))

 (<https://mcr.aero/en/>)

Erstellung der Narobaz-Website (<https://narobaz.com/>)